

三菱電機 エコキュート

コード	内容	処置方法
00	機器が正常な状態を表します。	
103	高圧異常（リトライ状態）	<ul style="list-style-type: none"> ・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす ・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水 ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。 三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間
117	わき上げ温度高温異常（リトライ状態）	<ul style="list-style-type: none"> ・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす ・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水 ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。 三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間
120	わき上げ温度高温異常（リトライ状態）	<ul style="list-style-type: none"> ・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす ・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水 ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。 三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間
C01	冷媒ガス不足	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。 三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間

C03	高圧異常	<ul style="list-style-type: none"> ・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす ・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水 ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C04	冷媒出口サーミスタ短絡・断線	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C05	給水サーミスタ短絡・断線	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機システムサービス株式会社」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C06	わき上げサーミスタ短絡・断線 出湯温度サーミスタ短絡・断線	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機システムサービス株式会社」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C07	フロストサーミスタ短絡・断線	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

C08	<p>エバ入口サーミスタ短絡・断線 吸入温度サーミスタ短絡・断線</p>	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C09	<p>外気温サーミスタ短絡・断線</p>	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C11	<p>吐出サーミスタ短絡・断線</p>	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C12	<p>コントロール基板 制御系異常</p>	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C14	<p>インバーター～コントロール基板間通信異常 インバーター～ヒートポンプユニット基板間通信異常</p>	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C15	<p>ファンモーター異常</p>	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

C16	給水ポンプ異常	<ul style="list-style-type: none"> ・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C17	わき上げ温度高温異常	<ul style="list-style-type: none"> ・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす ・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水 ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C19	冷媒吐出温度異常	<ul style="list-style-type: none"> ・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす ・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水 ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C20	わき上げ温度高温異常	<ul style="list-style-type: none"> ・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす ・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水 ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C21	わき上げ温度低温異常	<ul style="list-style-type: none"> ・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす ・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水 ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

C23	インバータ異常（出力回路異常） フィン温度過昇保護停止	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C24	インバータ異常（制御回路異常） 基板温度過昇保護停止	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C25	インバータ異常（電流検出回路異常） 異電源投入	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C26	コンプレッサ・サイクル系異常（負荷過大） インバータ異常（出力回路異常）	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C27	コンプレッサ・サイクル系異常（負荷急変）	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C29	コンプレッサ・サイクル系異常（負荷過大）	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

C31	圧力センサー-短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
C32	除霜電磁弁異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
CC:CC	SRT-HP**3タイプ リモコン通信待機	電源投入時や停電復帰後に一時的に表示される
PIPE(1)	ヒートポンプ配管エア抜き不足、配管つぶれ、止水栓閉などでの循環不良（リトライ状態）	<p>・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす ・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水 ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E05	ふろ用湯温サーミスタ短絡・断線 ふろ行き温度サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E06	給湯湯温サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

E07	ふろ循環入口サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E08	ふろ循環出口サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E09	ふろ循環熱源入口サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E10	ふろ循環熱源出口サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E11	ヒートポンプ入水温サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E12	凍結防止制御用サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

E13	残湯 [0L] サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E16	混合弁給水水温サーミスター短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E17	ふる循環出口/入口サーミスターハーフデッド	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E20	残湯 [50L] サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E21	残湯 [100L] サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E-21	室温サーモ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

E22	残湯 [150L] サーミスタ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
E23	<p>残湯[A]サーミスタ短絡・断線(タンク容量 : B) <A,Bは各々以下の通り> B=300Lの場合、A=200L B=370Lの場合、A=240L B=370L薄型の場合、A=250L B=430L薄型の場合、A=250L B=460Lの場合、A=270L B=550Lの場合、A=330L</p>	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
E24	<p>残湯[A]サーミスタ短絡・断線(タンク容量 : B) <A,Bは各々以下の通り> B=300Lの場合、A=250L B=370Lの場合、A=320L B=370L薄型の場合、A=330L B=430L薄型の場合、A=390L B=460Lの場合、A=410L B=550Lの場合、A=500L</p>	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
E-24	電源周波数異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
E25	<p>残湯[320L/380L/410L] サーミスター短絡・断線 320L : タンク容量370L 380L : タンク容量430L 410L : タンク容量460L (タンク容量300L機種以外)</p>	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
E-25	熱動弁未設定または設定違い	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>

E51	暖房循環出口サーミスタ短絡・断線	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E52	暖房循環熱源入口サーミスタ短絡・断線	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E53	暖房循環熱源出口サーミスタ短絡・断線	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
E-Ad	アドレス未設定	<p>・床暖房リモコンのアドレス設定をやり直す。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
F06	水位センサ短絡・断線	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
F08	漏水検知 (エマージェンシーストップ機能付のみ)	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
H01	リモコン通信異常	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

H03	異機種リモコン接続エラー	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
H10	貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット間通信異常	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
H11	異機種ヒートポンプユニット接続エラー	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
H50	貯湯タンクユニット・暖房ユニット間通信異常	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
PE(120)	ヒートポンプ配管エア抜き不足、配管つぶれ、止水栓閉などでの循環不良（リトライ状態）	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p> <p>・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く ・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす ・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水 ・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p>
OP-22	戻り湯温サーモ短絡・断線	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
DOP10P1	ふる給湯用電動混合弁異常	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p> <p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p>

D1P20P2	給湯用電動混合弁異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
P02	循環フロースイッチ異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
P03	ふろ循環二方弁異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
P04	逆止弁異常（エラー履歴のみ表示）	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
P05	ふろ用流量センサー／ふろ給湯用電磁弁異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
P13	バイパス電動弁異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

P14	ふろ混合弁入口切替電動弁異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
P16	ヒートポンプわき上げ異常	<p>・貯湯タンクユニット内のメンテナンスバルブが閉じている→開く</p> <p>・ヒートポンプ配管の凍結→凍結部をとかす</p> <p>・貯湯タンクユニットへ給水されていない→貯湯タンクユニットへ給水</p> <p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
	ヒートポンプ配管逆接続	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
P17	高温貯湯異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
P30	ふろ循環熱源ポンプ異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
P31	ふろ循環熱源流量調整弁異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

P35	ふろ給湯電磁弁閉止異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
P50	暖房ユニット配管逆接続 暖房循環熱源ポンプ異常 暖房ユニット配管止水栓閉	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
P51	暖房循環熱源流量調整弁異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
P52	送水温度高温異常	<p>・ヒートポンプのファンが回っていないことを確認し、貯湯ユニットの漏電遮断器をOFFにし、15秒後にONにする。 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
U00	給水高温エラー比例弁給水水温異常	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
U03	浴槽栓忘れふろ配管の潰れ	<p>・浴槽栓閉め忘れの確認 ・湯張り設定量の確認（浴槽アダプタより下）→湯はり量を多くする 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>

U04	湯切れ	<p>お湯の使いすぎ→満タンわき増しを行い湯量を確保、深夜のみ設定を解除する <その他湯切れの発生要因> 外気温度がマイナス10℃以下（使用保障範囲外での使用）→マイナス10℃を下回った場合、わき上げ温度は設定にかかわらず65℃になります。（機器の保護のため） 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
U05	追いだき湯切れ	<p>お湯の使いすぎ→満タンわき増しを行い湯量を確保、深夜のみ設定を解除する <その他湯切れの発生要因> 外気温度がマイナス10℃以下（使用保障範囲外での使用）→マイナス10℃を下回った場合、わき上げ温度は設定にかかわらず65℃になります。（機器の保護のため） 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
U06 (床)	U06 (床暖房機種のみ)	<p>・深夜のみモードで使用の場合は、深夜のみ設定を解除する ・満タンわき増しを設定する 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
U09	湯はり試運転エラー	<p>・浴槽水排水後、再度試運転を行う 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
U10	高温水遮断形浴槽アダプター動作	<p>・ふる配管が冷めてから(20分~30分、季節によって異なる)、ふる自動ON 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>
U11	追いだき配管エアカミ	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL：0120-56-8634 <携帯電話からは TEL：0570-01-8634> 【受付時間】365日・24時間</p>

U-91～U	床暖房リモコン通信異常	<p>ご購入いただいた販売店もしくは「三菱電機修理受付センター」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>三菱電機修理受付センター TEL : 0120-56-8634 <携帯電話からは TEL : 0570-01-8634> 【受付時間】 365日・24時間</p>
--------	-------------	--